

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONCER – CONCESSIONÁRIA RODOVIA RIO-JUIZ DE FORA

Referência:

Relatório Fotográfico da 4ª medição do Contrato ENG-CO-71/2010

BR 040 – Km 10

Obra:

Recuperação Estrutural do Viaduto Otacílio Homem de Carvalho

Local: Viaduto Otacílio Homem de Carvalho – BR 040 – Km 10

FOTO

01

Ocorrência:

- A. Veículo no apoio de abastecimento para Hidrojateamento das estruturas do Viaduto Otacílio Homem de Carvalho.



Local: Viaduto Otacílio Homem de Carvalho – BR 040 – Km 10

FOTO

02

Ocorrência:

- B. Mobilização diária de equipamento de pintura Air Less.



Local: Viaduto Otacílio Homem de Carvalho – BR 040 – Km 10

FOTO
03

Ocorrência:

C. Sistema de sinalização de pista e equipe de sinaleiros da obras.



Local: Viaduto Otacílio Homem de Carvalho – BR 040 – Km 10

FOTO
04

Ocorrência:

D. Vista inferior do encontro sentido Juiz de Fora / Rio de Janeiro, afetado por drenagem comprometida.



Local: Viaduto Otacílio Homem de Carvalho – BR 040 – Km 10

FOTO
05

Ocorrência:

E. Vista de detalhe de estrutura já recuperada, hidrojateada e aplicação de pintura acrílica, encontro sentido juiz de Fora / Rio de Janeiro.



Local: Viaduto Otacílio Homem de Carvalho – BR 040 – Km 10

FOTO
06

Ocorrência:

F. Vista parcial de viga longitudinal já recuperada, hidrojateada e aplicação de pintura acrílica.



Local: Viaduto Otacílio Homem de Carvalho – BR 040 – Km 10

FOTO
07

Ocorrência:

G. Vista de detalhe na atividade de Hidrojateamento com equipamento Karcher HD-1200, executado por equipe especializada de Alpinistas.



Local: Viaduto Otacílio Homem de Carvalho – BR 040 – Km 10

FOTO
08

Ocorrência:

G. Vista em detalhe do serviço de Hidrojato realizado na obra.



Local: Viaduto Otacílio Homem de Carvalho – BR 040 – Km 10

FOTO
09

Ocorrência:

G. Detalhe de viga trasversina já concluída sua recuperação na obra.



Local: Viaduto Otacílio Homem de Carvalho – BR 040 – Km 10

FOTO
10

Ocorrência:

G. Entrada do operador de serviço na linha de trabalho.



Local: Viaduto Otacílio Homem de Carvalho – BR 040 – Km 10

FOTO
11

Ocorrência:

G. Entrada do operador em novo trecho da obra.



Local: Viaduto Otacílio Homem de Carvalho – BR 040 – Km 10

FOTO
12

Ocorrência:

G. Trabalho de recuperação em pontos localizados.



Local: Viaduto Otacílio Homem de Carvalho – BR 040 – Km 10

FOTO
13

Ocorrência:

G. Evolução no trabalho de equipe nos serviços de recuperação na obra.



Local: Viaduto Otacílio Homem de Carvalho – BR 040 – Km 10

FOTO
14

Ocorrência:

G. Trabalho de operador de equipamento Air Less, no preparo das tintas para aplicação no tabuleiro inferior da obra.

